

## Product Technical Data

### 用途:

SureCure<sup>®</sup> 作为4BS晶种添加到铅膏中, 加快4BS晶体在和膏和固化过程中的生长。适用于轻负荷循环用途。

### 主要性能指标:

四碱式硫酸铅( $4PbO \cdot PbSO_4$ ): 一般值98%, 不低于92% (测试仪器Rigaku Miniflex)

粒径中值: 一般值1.0 微米 (测试仪器 Micromeritics Sedigraph 5100)

水分:  $\leq 0.3\%$

颜色: 白色或浅黄

### 包装:

5 kg, 10 kg, 或 24 磅包装。也可根据客户需求特殊定制。

### 使用方法:

SureCure<sup>®</sup> 的建议添加量为和膏用总铅粉量的1%。为保证和膏均匀, 建议先与其它配料干混均匀后再加水加酸。

### 建议固化工艺:

75°C 高湿度 (> 98%) 48 小时, 干燥阶段同常规固化。若需要变更固化条件, 建议咨询哈蒙德公司技术部门。

### 杂质含量:

元素	最大值 %	典型值 %
Fe	0.0100	0.0020
Zn	0.0010	0.0001
Cu	0.0015	0.0001
Ag	0.0050	0.0035
Ni	0.0010	0.0001
As	0.0010	0.0001